

Окно просмотра документа			
VIN	WAUZZZ4E56N019045	Модельный год	2006 (6)
Производитель	Audi	Модификация	Седан
Модель	Audi A8 2003>	Двигатель	BFM 4,2л Motronic / 246 кВт



Z42 - Нагреват. элемент в пространстве для ног сзади слева - Номинальные значения
- Z42 - Нагревательный элемент в заднем левом простр

Нагревательный элемент в заднем левом пространстве для ног -Z42

Блок измеряемых величин 041

✦ Только на автомобилях с задней панелью управления и индикации - E265 (дополнительное оборудование).

Поле индикации 1

Рассчитанная панелью управления и индикации -J255 заданная температура нагревательного элемента заднего левого пространства для ног в °C.

✦ Индикация, например, -40 °C, если включение не требуется.

Поле индикации 2

Температура, измеренная встроенным в нагревательный элемент заднего левого пространства для ног -Z42 температурным датчиком, в °C.

Поле индикации 3

Рассчитанный панелью управления и индикации -J255 ток для питания нагревательного элемента в левом заднем пространстве для ног -Z42 в A (амперах)

Поле индикации 4

Управление нагревательным элементом в заднем левом пространстве для ног -Z42

✦ Двоичное отображение битов ошибок 0000 0000, условий для отключения нет, нагревательный элемент можно приводить в действие.

✦ Как только на одной из позиций появится 1, управление нагревательным элементом будет отключено.

Диагностика нагревательного элемента (двоичная)

Бит 0: подача напряжения ниже пограничного значения (нижнее пограничное значение не достигнуто)

Бит 1: подача напряжения выше пограничного значения (верхнее пограничное значение превышено)

Бит 2: ошибка в отношении температуры (ошибка в электрической цепи)

Бит 3: заданное значение температуры не достижимо, максимальная мощность нагрева

Бит 4: свободно

Бит 5: не исправен выходной каскад (ошибка в электрической цепи)

Бит 6: превышенная температура (на данный момент невозможно проверить)

Бит 7: внутренняя ошибка блока управления (не исправен)

10.10.2023 20:20:19	ODIS
---------------------	------