

-Samstag,04,Mai,2013,10:26:10:10074  
VCDS Version: MFT 10.6.4  
Datenstand: 20110418

Fahrzeugtyp: 4E0  
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 37 38 42 46 47  
4F 52 53 55 56 61 62 67 72 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E55N006634 Kilometerstand: 214060km

-----  
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: User\4E0-910-7xx-07.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729  
Bauteil: Interfacebox H43 5570  
Revision: 00000000 Seriennummer: 343HO047538601  
Codierung: 0000001  
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200  
VCID: 397D29D709C9

Teilenummer: 4E0 910 609 A  
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0020

1 Fehler gefunden:  
00003 - Steuergerät  
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01100101  
Fehlerpriorität: 5  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 160  
Kilometerstand: 214055 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.05.03  
Zeit: 16:39:41

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: User\4E0-910-043.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A  
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0340  
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000000051508  
Codierung: 0002177  
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200  
VCID: 1B31D35FA335

1 Fehler gefunden:  
01858 - Geber für Düse mitte rechts (G348)  
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00101010  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 254  
Verlernzähler: 201

Kilometerstand: 181080 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2011.03.16  
Zeit: 10:46:43

Adresse 17: Schalttafeleinsatz      Labeldatei: User\4E0-910-xxx-17.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 900 K    HW: 4E0 920 900 KX  
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H47 0200  
Revision: D02      Seriennummer: AUDID3D5000096  
Codierung: 0000029  
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745  
VCID: 2759FFAFEF7D

2 Fehlercodes gefunden:

01704 - Klemme 58 (Bleuchtungsdimmung)

007 - Kurzschluß nach Masse

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000011

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 34

Kilometerstand: 210707 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2013.01.29

Zeit: 10:27:57

01298 - Kontrolllampentest Kombiinstrument

014 - defekt - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 181

Kilometerstand: 213562 km

Zeitangabe: 0

Adresse 18: Standheizung      Labeldatei: User\4E0-910-105.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 105 A    HW: 4E0 815 069 E

Bauteil: Heizgeraet    H07 0100

Revision: 0000000B    Seriennummer: 00000009006406

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 1A3FD65BAC0F

4 Fehlercodes gefunden:

01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01320 - Steuergerät für Climatronik (J255)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface      Labeldatei: User\4E0-910-468.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 468      HW: 4E0 907 468 A  
Bauteil: Gateway      H07 0070  
Revision: 07      Seriennummer: 16003047140895  
Codierung: FCFE7BC62B7104  
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200  
VCID: E5C535A755F1

2 Fehlercodes gefunden:

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 181  
Kilometerstand: 213560 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.24  
Zeit: 16:56:08

00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht

011 - Unterbrechung - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00101011  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 181  
Kilometerstand: 213562 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.24  
Zeit: 17:16:28

-----  
Adresse 1E: Media Player 2      Labeldatei: User\4E0-910-111.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F      HW: 4E0 035 111  
Bauteil: CD-Changer      H44 0470  
Revision: 00000000      Seriennummer: AUZ5ZBD4027808  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 1C33D043A63B

1 Fehler gefunden:

02261 - Datenträger

014 - defekt - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00101110  
Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 21  
Kilometerstand: 209204 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2012.12.11  
Zeit: 09:14:00

Umgebungsbedingungen:  
Text: 0000BD13

Adresse 37: Navigation      Labeldatei: User\4E0-910-88x-37.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 887 D    HW: 4E0 919 887 C  
Bauteil: MNS ECE      H44 0550  
Revision: 00000000    Seriennummer: 305DX057587854  
Betriebsnr.: WSC 72893 146 80234  
VCID: 2E570A8BC087

1 Fehler gefunden:  
00003 - Steuergerät  
014 - defekt  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01101110  
Fehlerpriorität: 5  
Verlernzähler: 0  
Kilometerstand: 137127 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2009.05.11  
Zeit: 09:32:11

Umgebungsbedingungen:  
Binärwert: 0100

---

Adresse 38: Dachelektronik      Labeldatei: User\4E0-910-135.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A    HW: 4E0 907 135 A  
Bauteil: Dachknoten D3    H02 0090  
Seriennummer: 00000413300122  
Codierung: 0003078  
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200  
VCID: 1D35DD47BD21

2 Fehlercodes gefunden:  
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung  
000 - - - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100000  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 3  
Verlernzähler: 189  
Kilometerstand: 0 km

Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.26  
Zeit: 18:41:00

Umgebungsbedingungen:  
Binärwert: 10000000

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 181  
Kilometerstand: 213560 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.24  
Zeit: 16:56:00

---

Adresse 42: Türelekt. Fahrer      Labeldatei: User\4E1-910-802.lbl  
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B   HW: 4E1 959 801 B  
Bauteil: Türsteuer.FS BRM002 0060  
Codierung: 0003872  
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200  
VCID: 204BE4B38A53

1 Fehler gefunden:  
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 0  
Verlernzähler: 181  
Kilometerstand: 213552 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.24  
Zeit: 16:56:26

---

Adresse 46: Komfortsystem      Labeldatei: 4E0-910-289.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A   HW: 4E0 907 289  
Bauteil: Komfortgeraet   H04 0040  
Revision: 00400004   Seriennummer: W040407210094  
Codierung: 0000088  
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200  
VCID: 2759FFAFEF7D

Teilenummer: 4E0 907 719

Bauteil: Neigungssensor H03 0020

1 Fehler gefunden:

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 181

Kilometerstand: 213560 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2013.04.24

Zeit: 16:56:13

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: User\4E1-910-802.lbl

Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B

Bauteil: Türsteuer.BF BRM002 0060

Codierung: 0003872

Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200

VCID: 204BE4B38A53

1 Fehler gefunden:

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 0

Verlernzähler: 181

Kilometerstand: 213552 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2013.04.24

Zeit: 16:56:26

-----  
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: User\4E0-910-801.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801

Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010

Revision: AV1C1010

Codierung: 0000221

Betriebsnr.: WSC 78174 150 52639

VCID: 1D35DD47BD21

1 Fehler gefunden:

02429 - Feststellmotor rechts; Spannkraft nicht erreicht (V283)

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00110000

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 168  
Kilometerstand: 213368 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.19  
Zeit: 21:22:09

Umgebungsbedingungen:  
Spannung: 13.25 V  
Anzahl: 15

Adresse 72: Türelekt. hi. re.      Labeldatei: User\4E0-910-802.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A   HW: 4E0 959 802 C  
Bauteil: Türsteuer.HR BRM002 0060  
Codierung: 0003872  
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200  
VCID: 1E37DA4BB027

2 Fehlercodes gefunden:

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 0  
Verlernzähler: 181  
Kilometerstand: 213552 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.24  
Zeit: 16:56:26

00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 0  
Verlernzähler: 181  
Kilometerstand: 213552 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.04.24  
Zeit: 17:16:54

---

Adresse 76: Einparkhilfe      Labeldatei: User\4E0-910-283.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 283 A   HW: 4E0 919 283 B  
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020  
Revision: --.--.--    Seriennummer: 08730420501610  
Codierung: 0001008  
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200  
VCID: 214DE1B78159

1 Fehler gefunden:

01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 130

Verlernzähler: 201

Kilometerstand: 212570 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2013.04.03

Zeit: 14:32:50



