

## Диагностическая история

### Информация о а/м

Номерной знак:

Серии а/м:Audi

VIN:WAUZZZ4H2BN023347

Пробег:276845 km

Время испытания:2025-03-01 10:25:06AM

Версия ПО а/м:V29.10

Версия диагностической прикладной программы:V8.00.210

Операция пользователя:01 Электроника двигателя

34 Система регулирования дорожного просвета

03 Электроника тормозной системы

### Диагностический код неисправности

Диагностич	Описание	Состояние
P130A00	Отключение цилиндров	Пассивн/Спорадич
P041400	Клапан управления подачей вторичного воздуха - короткое замыкание	Активный /статический
P001600	Ряд 1, датчик положения распредвала /датчик положения коленвала - несоответствие сигналов	Активный /статический
P030400	Цил. 4 - Обнаружены пропуски воспламенения	Пассивн/Спорадич
U041700	Блок управления электромеханического стояночного тормоза - недостоверный сигнал	Активный /статический
P125000	Уровень топлива - слишком низкая	Активный /статический
U111300	Ограничение работы из-за приёма неверного значения	Активный /статический
P041700	Клапан управления подачей вторичного воздуха 2 - короткое замыкание	Активный /статический
P142500	Клапан вентиляции топливного бака - короткое замыкание на массу	Активный /статический
P225700	Реле насоса вторичного воздуха - короткое замыкание на массу	Активный /статический
U101100	Напряжение питания - Слишком низкое напряжение	Пассивн/Спорадич
U111200	ограничение работоспособности из-за недостоверного сообщения	Активный /статический
P178E00	Ограничение работы из-за перегрева	Пассивн/Спорадич
C11AFF0	Ресивер системы регулирования дорожного просвета - обнаружена негерметичность	Пассивн/Спорадич
U140100	Ограничение работы - из-за слишком высокого напряжения	Пассивн/Спорадич
U140000	Ограничение работы - из-за слишком низкого напряжения	Пассивн/Спорадич
C103415	Передний левый датчик дорожного просвета - Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс	Активный /статический
U111300	Ограничение работы из-за приёма неверного значения	Активный /статический
U101200	Напряжение питания - Слишком высокое напряжение	Пассивн/Спорадич
U111200	ограничение работоспособности из-за недостоверного сообщения	Пассивн/Спорадич
U101100	Напряжение питания - Слишком низкое напряжение	Пассивн/Спорадич
C101D14	Датчик частоты вращения заднего правого колеса - обрыв цепи/короткое замыкание на массу	Активный /статический
U111300	Ограничение работы из-за приёма неверного значения	Пассивн/Спорадич
P157600	Клапан опоры двигателя, правый - короткое замыкание на массу	Активный /статический
P157200	Клапан опоры двигателя, левый - короткое замыкание на массу	Активный /статический
P199D00	Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров - короткое замыкание на массу	Активный /статический