

Fahrzeugtyp: 4E0

Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 37 38 42 46 47
4F 52 53 55 56 61 62 67 72 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E55N006634 Kilometerstand: 214520km

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: User\059-907-401-ASB.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 401 J HW: 4E0 907 401 B

Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020

Revision: --H01--- Seriennummer: AUX3Z0D7147859

Codierung: 0011973

Betriebsnr.: WSC 02312 823 56879

VCID: 224FEEBB845F

2 Fehlercodes gefunden:

16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): Signal zu groß

P0118 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 756 /min

Drehmoment: 78.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 13.60 V

Spannung: 4.960 V

Temperatur: 48.6°C

Temperatur: 49.5°C

Temperatur: 63.0°C

18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen

P1653 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 756 /min

Drehmoment: 70.2 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 13.60 V

Binärwert: 00101100

Drehmoment: 210.6 Nm

Temperatur: 48.6°C

Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: User\09L-927-760.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 156 F HW: 09L 927 156

Bauteil: AG6 09L 3.0ITDI RdW 0070

Revision: --H01--- Seriennummer: 0048725

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200

VCID: 2545F5A79571

1 Fehler gefunden:

18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät

P1857 - 000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00110000

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 11

Verlernzähler: 40

Kilometerstand: 214386 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2013.05.14

Zeit: 18:05:44

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 768 /min

Drehzahl: 736 /min

Drehzahl: 0 /min

(keine Einheit): 30.0

(keine Einheit): 22.0

Temperatur: 43.0°C

DK Winkel: 0.0°

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: User\4E0-910-517.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC

Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0510

Codierung: 0008357

Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000

VCID: 224FEEBB845F

1 Fehler gefunden:

18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät

P1857 - 000 - - - Sporadisch

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: User\4E0-910-7xx-07.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729

Bauteil: Interfacebox H43 5570

Revision: 00000000 Seriennummer: 343HO047538601

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200

VCID: 397D29D709C9

Teilenummer: 4E0 910 609 A

Bauteil: Bedienteil MMI H42 0020

1 Fehler gefunden:

00003 - Steuergerät

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100101

Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 192
Kilometerstand: 214524 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.18
Zeit: 12:33:39

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: User\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0340
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000000051508
Codierung: 0002177
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B31D35FA335

1 Fehler gefunden:

01858 - Geber für Düse mitte rechts (G348)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 214277 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.11
Zeit: 16:27:14

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: User\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 K HW: 4E0 920 900 KX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H47 0200
Revision: D02 Seriennummer: AUDID3D5000096
Codierung: 0000029
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 2759FFAFEF7D

1 Fehler gefunden:

01704 - Klemme 58 (Bleuchtungsdimmung)
007 - Kurzschluß nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 214277 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.11

Zeit: 16:26:40

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: User\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H07 0070
Revision: 07 Seriennummer: 16003047140895
Codierung: FCFE7BC62B7104
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: E5C535A755F1

1 Fehler gefunden:

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 214277 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.11
Zeit: 15:24:19

Adresse 37: Navigation Labeldatei: User\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 305DX057587854
Betriebsnr.: WSC 72893 146 80234
VCID: 2E570A8BC087

1 Fehler gefunden:

00003 - Steuergerät
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 214277 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.11
Zeit: 15:23:20

Umgebungsbedingungen:
Binärwert: 0100