

Montag,27,Mai,2013,17:05:18:10074
VCDS Version: MFT 10.6.4
Datenstand: 20110418
Eugen

Fahrzeugtyp: 4E0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 37 38 42 46 47
4F 52 53 55 56 61 62 67 72 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E55N006634 Kilometerstand: 214920km

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: User\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 343HO047538601
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 397D29D709C9

Teilenummer: 4E0 910 609 A
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0020

1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Kilometerstand: 214879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.26
Zeit: 15:16:09

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: User\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0340
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000000051508
Codierung: 0002177
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B31D35FA335

1 Fehler gefunden:

01858 - Geber für Düse mitte rechts (G348)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 210
Kilometerstand: 214879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.26
Zeit: 14:52:39

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: User\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 K HW: 4E0 920 900 KX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H47 0200
Revision: D02 Seriennummer: AUDID3D5000096
Codierung: 0000029
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 2759FFAFEF7D

1 Fehler gefunden:
01704 - Klemme 58 (Bleuchtungsdimmung)
007 - Kurzschluß nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Kilometerstand: 214879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.26
Zeit: 15:24:45

Adresse 37: Navigation Labeldatei: User\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 305DX057587854
Betriebsnr.: WSC 72893 146 80234
VCID: 2E570A8BC087

1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0

Kilometerstand: 214879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.27
Zeit: 07:19:13

Umgebungsbedingungen:
Binärwert: 0100

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: User\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 343HO047538601
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 397D29D709C9

Teilenummer: 4E0 910 609 A
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0020

1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Kilometerstand: 214923 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.27
Zeit: 17:06:55